




フロン回収容器のなかに、容器温度の異常上昇が原因と思われる溶栓(容器安全弁)の溶融金属のふくらみが確認されました。充てんされている溶融金属の一部に溶け出しがある場合、**容器の使用(回収作業、移動、貯蔵)**に温度及び内部圧力の上昇により突発的に溶栓が作動し、回収フロンの全量大気漏出、溶融金属の飛び出しなどの事故・災害に至る懸念があります。

フロン回収容器の使用にあたっては、次の2点についてご注意ください。

[1] 容器温度は常に40℃以下に保つ。

- ①車に容器を積載し移動する場合、技術基準を遵守するとともに、放置時の密閉車内の温度上昇にご注意下さい。
(外気条件により、車内は容易に60℃を越えてしまいます。)
- ②貯蔵は原則、屋内保管とし、技術基準を遵守するとともに、屋外・幌がけの場合は特に保管場所の温度にご注意下さい。

[2]溶栓の溶融金属に異常なふくらみが見つかりましたら、ただちに使用を中止し、容器所有者に報告するとともに、**容器検査所にて溶栓の交換ならびに再検査を受けて下さい。**なお、高圧ガス保安法第49条で定める容器検査所以外での溶栓の交換は法違反となります。



《溶け出した溶融金属》



回収容器検査所

会社名	住 所	連絡先
中野酸工(株) 桶川工場	〒363-0027 埼玉県桶川市川田谷1995	TEL 048-786-6711
(株)ワコー産業	〒339-0071 埼玉県さいたま市岩槻区相野原211-2	TEL 048-794-4500
(株)サイサン	〒362-8539 埼玉県北足立郡伊奈町小室字道上10360	TEL 048-722-9011
若山工業(株)	〒158-0081 東京都世田谷区深沢6-33-21	TEL 03-3702-1191
大静高压(株)	〒411-0000 静岡県駿東郡長泉町本宿291-1	TEL 055-986-5485
富士酸素工業(株)	〒417-0034 静岡県富士市津田228-1	TEL 0545-52-5060
日東高压(株) 刈谷工場	〒448-0021 愛知県刈谷市八軒町1-52	TEL 0566-22-2102
中京フロン(株) 容器検査センター	〒454-0981 愛知県名古屋市中川区吉津2-2613	TEL 052-433-0088
三保産業(株)	〒610-0111 京都府城陽市富野長谷山2-1	TEL 0774-52-0870
京立商事(株)	〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守6-7-25	TEL 06-6657-2904
大旺建設(株) 環境エンジニアリング事業本部	〒781-0270 高知県高知市長浜5033-21	TEL 088-842-0205
福豊帝酸(株)	〒820-1113 福岡県飯塚市佐與1480-1	TEL 0948-26-2232

回収容器検査所 (H19.6.12現在、日冷工調査)

※上記表中の住所は、実際に検査をする場所とは異なる場合がありますので、詳細は各検査所にお問い合わせください。

回収機メーカー〔(社)日本冷凍空調工業会会員企業〕

会社名	連絡先
アサダ(株)	TEL 03-3635-2511
コーバックジャパン(株)	TEL 03-3623-6281
三洋電機(株)	TEL 0276-61-8139
エスピーエックスサービス ソリューションズジャパン(株) (旧社名:ジャテック(株))	TEL 045-562-7700
タスコジャパン(株)	TEL 06-6584-0809
ダイキン工業(株)	TEL 06-6373-4363
デンゲン(株)	TEL 03-5608-3988
(株)デンソー	TEL 0566-61-6298
東芝キャリアエンジニアリング(株)	TEL 0545-62-5714
(株)中島自動車電装	TEL 0270-24-5678
(株)FUSO	TEL 03-5652-1151
文化貿易工業(株)	TEL 03-5620-1890
三菱重工空調システム(株)	TEL 052-503-9360
三菱電機エンジニアリング(株) 営業統括部	TEL 03-3437-2675
(株)ヤマダコーポレーション	TEL 03-3777-4101
(株)ロテックス	TEL 045-580-4790

回収機メーカー (H20.7.31現在、日冷工会員会社)